

上海莫愁工贸有限公司

停业整顿方案

2023年5月9日生态环境部监督帮扶人员对上海金叶包装材料有限公司（简称“金叶包装”）进行现场检查时发现，“金叶包装涂布车间的RTO废气治理系统的管路上2#应急排放通道有漏气现象”。

上海莫愁工贸有限公司（简称“我司”）负责金叶包装的RTO废气治理系统的辅助系统（即管道、阀门、风机等）的维保工作。部帮扶领导检查发现问题时，金叶包装立即采取停止生产，并通知我司维保人员赶赴现场配合检查，经检查发现，是2#应急排放通道内的蝶形阀门因老化锈蚀，闭合不严导致漏气。这是我司维保过程中的疏忽，未能及时发现阀门锈蚀的情况。

7月3日收到贵局开具的《责令停业整顿决定书》（沪0107环责停[2023]2号）后，我司立即按照上海市普陀区生态环境局停业整顿决定书要求，采取以下整改措施：

- 1、我司从7月4日至10日停止一切经营活动，对公司内部进行整顿工作。
- 2、加强员工的教育培训。组织员工针对《蓄热燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》(HJ1093-2020)第12.3.1条、第12.3.2条和《上海市大气污染防治条例》第二十五条第二款等相关法律法规，逐条进行学习，提升员工对环保工作认识高度，树牢员工维保工作责任心。

3、我司按照金叶包装《废气处理装置运行维护管理制度》及维保合同，有针对性的对我司负责的废气治理系统的阀门，要求员工全覆盖无遗漏地进行全面维保。同时积极做好与金叶包装的沟通和报告，严格按照维保计划定期检查、维护，发现问题必须及时告知金叶包装，立即更换必要的部件，杜绝此类意外事件的发生。

上海莫愁工贸有限公司

2023年7月4日

