

附件：

2025年下半年普陀区质量安全巡查主要违规行为通报

序号	工程名称	责任单位	主要违规行为	违反法律法规
1	新建上海市普陀区真如社区W060802单元G01-03地块项目	分包单位：上海久天建筑工程有限公司	未采取措施消除事故隐患	《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款
		监理单位总监理工程师：曾成	总监理工程师未按照技术规范要求在施工现场履行监理职责。	《上海市建设工程监理管理办法》第十七条第二款
2	普陀区桃浦社区W061101单元H3街坊H3-2地块	分包单位：江苏旭佳工程机械有限公司	项目负责人未按照本规定现场履职。	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条第一款
		分包单位负责人：杨云翔	项目负责人未按照本规定现场履职。	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条第一款
3	灿瑞科技全球芯片研发中心项目	分包单位：湖北中创智联建设工程有限公司	项目负责人未按照本规定现场履职。	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条第一款
		分包单位负责人：史兴振	项目负责人未按照本规定现场履职。	《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条第一款
4	普陀区教育考试中心加固大修工程	分包单位：上海成宸建筑工程有限公司	安排未接受过安全教育、技术培训并经考核合格的施工人员上岗作业。	《上海市建设工程施工安全监督管理办法》第八条第二款