

普建委〔2023〕36号

关于镇坪路 81 弄沉管的情况报告

上海市水务局：

近期，普陀区镇坪路 81 弄内部道路出现空洞沉陷，对来往的车辆以及行人带来严重安全隐患。

为确保周边车辆、行人安全，区市政水务中心已对镇坪路 81 弄道路沉陷区域进行临时围护。经初步排摸，道路沉陷区域下方有一根 DN1200 合流管道，该管道存在严重破裂、渗漏问题，且由于该管道水流量较大，造成水土流失，导致道路沉陷，区市政水务管理中心已对上游管道进行临时封堵和导流，避免来水继续冲刷土体，加剧道路沉陷。

对镇坪路 81 弄（镇坪路-岚皋路）456 米范围内的 DN1200 合流管道进行踏勘和 CCTV 检测后，发现 DN1200 合流管道整体结

构情况较差。合流主管全线二、三级腐蚀，存在 15 处二、三、四级渗漏；2 处塌陷；16 座检查井存在严重腐蚀、抹面脱落，需立即进行修复。此外，在同一社区内的镇坪路 79 弄也出现了道路沉陷，下方一根 DN1000 合流管道经检测发现存在腐蚀、渗漏、塌陷等严重结构性问题，需立即进行修复。

经了解，上述两处排水管道为石泉污水泵站的输送管，约建于 90 年代初，东西走向穿越镇坪路 81 弄和 79 弄位置。为消除隐患，保障人民生命财产安全，特提请市水务局尽快对该管道进行沉管抢修。

特此报告，妥否，请批示。

- 附件：1. 镇坪路 81 弄道路沉陷现场照片
2. 镇坪路 81 弄道路沉陷现场照片

上海市普陀区建设和管理委员会

2023 年 4 月 28 日

抄送：市水务局防御处，市排水管理事务中心

上海市普陀区建设和管理委员会

2023 年 4 月 28 日印发

附件 1：镇坪路 81 弄路面沉陷照片



附件 2：镇坪路 79 弄路面沉陷照片

